




## PŘÍRUČKA PRO RYCHLÝ START

PLENTY Vaporizer



www.storz-bickel.com

1. Otevřete plnicí komoru.



2. Nadtřte si bylinky.




3. Naplňte plnicí komoru.



Plnicí komoru vždy naplňujte celou až k vrchnímu okraji.


### Správné plnění



Správně



Zcela naplněná komora




Výpar

Nesprávně



Jen částečně naplněná komora




Teplý vzduch

Správně



Jen částečně naplněná komora s poštájkem pro tekutiny na vrchní straně




Výpar


4. Zapněte přístroj (hlavní vypínač oranžové barvy) a stiskněte rukojeť se samočinnou spouští.



5. Stupnice teploty vzduchu



6. Zvolte požadovanou teplotu



V manuálu najdete veškeré nezbytné bezpečnostní a uživatelské pokyny. Nedoporučujeme zařízení používat dříve, než si tento manuál přečtete.




ROZLOŽENÍ, ČIŠTĚNÍ A SLOŽENÍ PŘÍSTROJE



www.storz-bickel.com


1. Detailní pohled na vaporizační jednotku PLENTY



Doprava zdarma  
po celém světě



2. Vytáhněte náustek z trubice a chladicí hadice



3. Vytáhněte chladicí hadici z víčka plnicí komory




4. Pomocí čistícího štětečku vytáhněte vrchní síto



5. Rozložení plnicí komory




6. Vytlačte buben ven z plnicí komory




7. Vytlačte ven i spodní síto



8. Ruční čištění alkoholem (min. 90%)  
anebo prostředkem na mytí nádobí



9. Buběn plnicí komory, kryt plnicí komory, polohovací povrch





STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG



3

**Plenty**<sup>®</sup>


## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

V manuálu najdete veškeré nezbytné bezpečnostní a uživatelské pokyny. Nedoporučujeme zařízení používat dříve, než si tento manuál přečtete.

## Obsah


Popis výrobku: zdroj horkého vzduchu <i>Plenty</i> .....	5
Popis výrobku: vaporizační jednotka <i>PLENTY</i> .....	5
Bezpečnostní pokyny .....	5
Vysvětlení symbolů.....	6
Bezpečnostní pokyny .....	7
K čemu přístroj slouží.....	8
Přehled rostlin .....	8
Faktory ovlivňující vaporizaci.....	8
Zdroj horkého vzduchu <i>PLENTY</i> .....	9
Rozbalení výrobku .....	9
Připojení do sítě.....	9
Použití a provoz .....	9
Uskladnění .....	10
Co dělat v případě problémů .....	10
Řešení problémů.....	10
Likvidace .....	10
Vaporizér <i>PLENTY</i> .....	10
Uvedení do provozu.....	10
Nahřívání.....	11
Nastavení teploty.....	11
Plnicí komora .....	12
Použití .....	15
Rozložení, čištění a opětovné složení vaporizéru .....	16
Rozložení a opětovné složení vaporizační jednotky <i>PLENTY</i> .....	16
Vaporizační jednotka <i>PLENTY</i> .....	16
Jak rozebrat náustek.....	16
Rozložení víčka plnicí komory .....	17
Čištění chladicí hadice.....	17
Rozložení plnicí komory .....	18
Sestavení plnicí komory .....	18
Technické parametry .....	18
Rozsah dodávky .....	19
Prohlášení o shodě CE .....	19
Záruka, závazek, opravárenský servis .....	19
Záruky a zajištění ze strany výrobce .....	19
Záruky a omezení.....	19
Záruka .....	19
Odpovědnost .....	20
Omezení odpovědnosti.....	20
Oprava .....	21
Ochrana autorským právem .....	21

Popis výrobku: generátor horkého vzduchu *PLENTY*



Popis výrobku: vaporizační jednotka *PLENTY*

Vaporizační jednotka se skládá z:



### Bezpečnostní pokyny



Před použitím si pečlivě a důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny k používání přístroje.

Tyto pokyny k použití jsou zcela nepostradatelnou součástí vaporizéru a uživatel se bez nich neobejde.

Pokyny, které Vám tato příručka předkládá, je nutné důsledně dodržovat, jelikož jsou extrémně důležité k zajištění bezpečnosti v průběhu instalace, používání a údržby vaporizéru.

Uschovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro další použití.

Platné pokyny pro použití vaporizéru si můžete také stáhnout na adrese [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com)

### Vysvětlení symbolů



Dodržujte prosím pečlivě tyto pokyny!



#### Bezpečnostní pokyny!

Abyste se vyhnuli zranění osob a poškození zařízení, je nezbytné dodržovat pokyny označené tímto symbolem.



#### Poznámka/Tip!

Tento symbol Vám vždy signalizuje technické informace a užitečné tipy k používání vaporizéru.



Tento přístroj byl představen po 13. srpnu 2005. Není možné jej vyhodit do smíšeného odpadu. Symbol X přes piktogram popelnice znamená, že je nezbytné tento výrobek ekologicky zlikvidovat.



Označení shody EU – CE: Výrobce použitím tohoto symbolu potvrzuje shodu s platnými evropskými směrnicemi a standardy.



Celonárodně Certifikované Testovací Laboratoře: Dodatečné požadavky standardu 499 a CAN/CSA-C22.2 číslo 84 byly testovány dle evropské normy EN 60335-1.



Bezpečnost byla testována a výroba monitorována firmou TUEV SUED v Německu.



#### Pozor! Horký povrch!

Nedotýkejte se kovových součástí přístroje!



Uchovávejte mimo dosah slunečního světla.



Uchovávejte v suchu.



## Bezpečnostní pokyny

- Balící materiál (igelitové sáčky, polystyren, krabice atd.) je nutné uchovávat mimo dosah dětí, jelikož je potenciálně nebezpečný.
- Dříve než připojíte generátor horkého vzduchu, ujistěte se, že informace uvedené na typovém štítku na zadní straně generátoru horkého vzduchu odpovídají parametrům napájení ze sítě v daném místě.
- Pokud máte jakékoliv obavy, požádejte odborníka, aby zjistil, jestli elektronická část přístroje je kompatibilní s bezpečnostními předpisy ve Vaší zemi.
- Pokud se v průběhu provozu přístroje vyskytnou jakékoliv problémy, okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Je nezbytné, aby byl generátor horkého vzduchu elektricky uzemněný. Výrobce nenes žádnou odpovědnost v případě, že uživatel tyto bezpečnostní zásady nedodrží.
- Síťový kabel nesmí být v žádném místě příliš napnutý (nenamotávejte ho, ani na něm nevytvářejte žádné smyčky). Za síťový kabel nesmíte tahat násilím a je nutné ho uchovávat mimo dosah dětí. Kabel se též nesmí dostat do blízkosti tekutin a zdrojů tepla, nesmí být poškozen. Nesvinujte kabel příliš pevně, netahejte ho přes ostré hrany a nikdy ho nemačkejte a nepřelamujte. Pokud se kabel poškodí, kontaktuje prosím naše servisní centrum a požádejte o výměnu.
- Nedoručujeme používání rozdvojek a prodlužovacích kabelů. Pokud je to však nezbytné, používejte jen výrobky s certifikáty kvality (jako UL, IMQ, VDE, S apod.) a to jen pokud je uvedené napětí vyšší než požadované napětí (A = ampér) připojených přístrojů.
- Po použití je nutné umístit vaporizér na stabilní, rovný povrch. Přístroj je možné používat jen v určité vzdálenosti od tepelných zdrojů (sporák, trouba, krb) a na místě, kde okolní teplota nemůže klesnout pod +5°C. Generátor horkého vzduchu musíte uskladnit na bezpečném a suchém místě a není možné jej používat ve vlhku (např. koupelny).
- Generátor teplého vzduchu můžete nechat opravit pouze v našem servisním centru. Nesprávně provedené opravy bez použití originálních náhradních dílů mohou představovat nebezpečí pro uživatele.
- Otevírání generátoru horkého vzduchu může být životu nebezpečné, neboť odkrýváte spoje a komponenty pod proudem.
- Generátor horkého vzduchu nesmíte nikdy opravovat ani přenášet, když je síťový kabel zapojen do sítě.
- Když chcete vytáhnout kabel ze sítě, zatáhněte přímo za koncovku kabelu, ne za samotný kabel.
- Generátor horkého vzduchu nikdy nezapínejte s vadným síťovým kabelem.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů přístroje.
- Nenechávejte vaporizér bez dozoru, když je zapnutý. Po použití vypněte nahřívací systém.
- Při používání přístroje nesmí být ventilační zdířky a výpust horkého vzduchu uzavřené, zablokované nebo ucpané a to ani, když se přístroj chladí po použití.

### **Pozor! Horký povrch!**

- Nedotýkejte se výměníku v závitu komory, který se zahřívá ani kovového bubnu plnicí komory.
- Generátor horkého vzduchu byste měli čistit jen suchým hadříkem, navlhčeným pak pouze je-li to absolutně nezbytné. Před čištěním odpojte přístroj ze sítě. Generátor horkého vzduchu nikdy nenamáčejte do vody ani jiné tekutiny. Není povoleno ani čištění přímým proudem vody nebo páry.
- Generátor horkého vzduchu nesmíte používat ve vlhkém a mokřím prostředí.
- Nevystavujte generátor horkého vzduchu dešti. Nepoužívejte jej v koupelně a nad vodou.
- Nikdy se generátoru horkého vzduchu nedotýkejte mokřými nebo vlhkými částmi těla.
- Zdroj horkého vzduchu nesmíte obsluhovat, když je mokřý nebo vlhký. Pokud je přístroj mokřý, musíte ho nechat prohlédnout v servisním centru, kde se ověří, jestli není některá jeho elektrická součást poškozená.

- Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí výbuch nebo vzplanutí.
- Nekvalifikované osoby a děti nesmí vaporizér používat.
- Používejte jen příslušenství a náhradní díly Storz & Bickel.



**Výrobce není zodpovědný za újmu nebo zranění osob způsobenou nesprávným, nevhodným nebo nezodpovědným použitím.**



Výměník tepla uvnitř závitů plnicí komory a buben plnicí komory jsou vyrobeny z kovu a během používání přístroje se zahřívají. Nedotýkejte se jich, když jsou zahřáté! **Pozor! Horký povrch!**

### K čemu přístroj slouží

Vaporizér **PLENTY** vytváří vůně a aroma z bylinek a jiného rostlinného materiálu (viz níže). Tyto aromatické substance se vaporizací uvolňují horkým vzduchem a mohou být vdechovány přímo.

Vaporizér **PLENTY** neslouží k lékařským/terapeutickým účelům.

### Přehled rostlin

Níže najdete přehled rostlin vhodných k vaporizaci ve vaporizéru **PLENTY**.

Vůně a aroma z rostlinných materiálů uvedených níže je možné v přístroji **PLENTY** vaporizovat. \* Jakékoliv jiné použití je nevhodné a potenciálně nebezpečné.

Informace a aktuální novinky o rostlinách vhodných k vaporizaci budou publikovány na [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com)

Jméno rostliny	Botanický název	Používaná část rostliny	Nastavení teploty
<b>Eukalyptus</b>	Eucalyptus globulus	Listy	1 / 130°C (266°F)
<b>Chmel</b>	Humulus lupulus	Výhonky	3 / 154°C (309°F)
<b>Heřmánek</b>	Matriarca chamomilla	Květy	6 / 190°C (374°F)
<b>Levandule</b>	Lavandula angustifolia	Květy	1 / 130°C (266°F)
<b>Meduňka</b>	Melissa officinalis	Listy	2 / 142°C (288°F)
<b>Šalvěj</b>	Salvia officinalis	Listy	6 / 190°C (374°F)
<b>Tymián</b>	Thymus vulgarit	Nať	6 / 190°C (374°F)

\*Toto prohlášení nebylo hodnoceno americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Váš vaporizér **PLENTY** není lékařské zařízení a není určený k diagnóze, ošetření, léčbě či prevenci nemocí.



**VAROVÁNÍ:** Pokud máte jakékoliv dotazy, poraďte se prosím se svým doktorem nebo lékárníkem. Některé rostliny mohou uživateli způsobit alergické reakce. Pokud se reakce objeví, důrazně Vám doporučujeme vyvarovat se dalšího používání těchto rostlin.

Používejte jen ty části rostlin, které jsou popsány v seznamu a byly přezkoušeny dle platných předpisů a seznamu povolených léčiv evropské nebo jiné instituce, pokud jde o pravost, čistotu a choroboplodné bakterie.\*

Je nezbytné, abyste dodržovali následující pokyny, pokud chcete Váš vaporizér **PLENTY** nastavit správným způsobem pro Váš rostlinný materiál a Vaše osobní potřeby.

Vaporizér **PLENTY** není zdravotnický přístroj a neslouží k diagnóze, ošetření, léčbě ani prevenci nemocí.

\*Toto prohlášení nebylo hodnoceno americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Váš vaporizér **PLENTY** není lékařské zařízení a není určený k diagnóze, ošetření, léčbě či předcházení nemocí.

### Faktory ovlivňující vaporizaci

Objem aroma a vůní, které se uvolní, mohou ovlivnit následující faktory:

1. Kvalita: Množství aroma a vůně obsažené v daném bylinném materiálu, které je možné vaporizovat.
2. Kvantita: Množství vaporizovatelného materiálu v plnicí komoře.



3. Povrch: Čím lépe je rostlina nadrcena, tím větší je povrch, který je možné vaporizovat. Tím více aroma a vůně se pak může v průběhu vaporizačního procesu uvolnit.

4. Teplota: Čím vyšší je teplota, tím více aroma a vůně se najednou uvolní.

Poznámka: Zvýšení teploty by mělo být až tou poslední možností, neboť rostlinný materiál chutná při vyšší teplotě „opečeněji“.

Jelikož se bylinné ingredience uvolňují pozvolna, je možné vaporizační proces opakovat se stejným obsahem plnicí komory. V závislosti na čtyřech výše uvedených faktorech je možné obsah plnicí komory použít několikrát, dokud se neuvolní veškeré aroma a vůně.

Pokud již při nejvyšší teplotě nevidíte žádný výpar, pak byl vaporizovaný materiál zcela vyčerpán a je třeba jej nahradit novým materiálem. Nicméně, pro dosažení nejlepšího aroma doporučujeme nejdříve přeskupit vaporizovaný materiál.

## Generátor horkého vzduchu PLENTY

### Rozbalení výrobku

Balení obsahuje všechny součástky a manuál k použití. Manuál uschovejte pro budoucí použití.

Vyjměte z krabice příslušenství a generátor horkého vzduchu. Ihned po vybalení zkontrolujte, jestli balení skutečně obsahuje generátor horkého vzduchu, příslušenství, síťový kabel a síťovou koncovku a také jestli vše správně funguje. Pokud zjistíte jakékoliv vady, okamžitě informujte prodejce anebo kurýra.



Balící materiál (igelitové sáčky, polystyrén, lepenka apod.) uchovávejte mimo dosah dětí. Představuje potenciální riziko.

Zlikvidujte prosím balící materiál vhodným způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Doporučujeme uchovat původní balící materiál v obalu pro případ, že by jej bylo později zapotřebí (přeprava, servisní centrum Storz & Bickel, atd.).

### Připojení do sítě

Před instalací generátoru horkého vzduchu se ujistěte, že informace na typovém štítku odpovídají parametrům místní elektrické sítě. Veškeré části elektrického systému musí být v souladu s aktuálně platnými úředními předpisy.

Je nezbytné, aby byl generátor horkého vzduchu elektricky uzemněný. Výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě, že uživatel tyto bezpečnostní zásady nedodrží.

Umístěte generátor horkého vzduchu na rovný a stabilní povrch. Nesmí to být povrch, který je citlivý vůči působení tepla, nebo není dostatečně pevný.



Nesprávná instalace může vést k osobní újmě a věcné škodě, za kterou nemůže výrobce nést odpovědnost.

### Použití a provoz



Tento vaporizér byl vyvinut za účelem vaporizace rostlinných materiálů vypsanych v přehledu rostlin a výtažků z nich. Jakékoliv jiné použití je nevhodné a potenciálně nebezpečné.

Při používání a údržbě přístroje musí uživatel vždy dodržovat pokyny uvedené v tomto manuálu a přístroj by měl být používán pouze v poloze vsedě.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti anebo pokud se vyskytnou problémy, okamžitě vypněte generátor horkého vzduchu a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Nesnažte se závadu opravit sami. Kontaktujte přímo naše servisní centrum.

Po použití nechte přístroj vychladnout a teprve potom jej uschovejte.

## Uskladnění

Uchovávejte generátor horkého vzduchu chráněný proti vlivům větru a deště a mimo dosah dětí a nequalifikovaných osob.

## Co dělat v případě problémů

Okamžitě odpojte síťový kabel a ujistěte se, že nikdo nebude přístroj zapojovat do elektriny, aniž byste o tom věděli.

Před prováděním údržby je nutné přístroj vypnout a odpojit ze zásuvky.

Vložte generátor horkého vzduchu do původního balení anebo jej vhodně zabalte do jiného balícího materiálu a vezměte jej do našeho servisního centra.

## Řešení problémů

Ujistěte se prosím, že elektrický proud funguje a pojistka v hlavní pojistkové skříni je zapnutá a není defektivní.



Pokud výše uvedené tipy nevedou k požadovaným výsledkům a v případě jakýchkoliv jiných závad či problémů, které zde nejsou popsány, odpojte prosím síťový kabel a okamžitě kontaktujte naše servisní centrum.



Neotvírejte generátor horkého vzduchu. Bez speciálního nářadí a odborných znalostí dojde při každém pokusu o otevření přístroje k jeho poškození. Takový pokus také zneplatní záruku. Nesnažte se opravit závady sami. Kontaktujte přímo naše servisní centrum.

## Likvidace


Pokud je generátor horkého vzduchu nenávratně poškozen, nevyhazujte jej prosím. Přístroj je vyroben z vysoce kvalitních komponentů, které jsou zcela recyklovatelné. Zanechte prosím Váš přístroj do místního separačního dvora anebo jej pošlete do našeho servisního centra k likvidaci.

## Vaporizér PLENTY

### Uvedení do provozu



Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru. Umístěte vaporizér **PLENTY** na rovný, stabilní, teplovzdorný povrch. Nikdy na hořlavý nebo měkký povrch. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá parametrům napětí uvedených na přístroji. Síťový kabel a síťová zástrčka musejí být v bezchybném stavu. Připojte přístroj pouze do vhodně nainstalované (uzemněné) zásuvky.



*Stiskněte rukojeť se samočinnou spouští, aktivuje se tak nahřívací proces.*

## Nahřívání




Stisknutím oranžového tlačítka aktivujete přístroj (doporučujeme nejdříve naplnit a připojit plnicí komoru a chladicí hadici a teprve potom nahřát zdroj horkého vzduchu).


Rozsvítí se kontrolka, která ukazuje, že nahřívání je zapnuté. Pokud jste již aktivovali rukojeť se samočinnou spouští, pak začíná nahřívací proces automaticky.

V opačném případě musíte nahřívací proces nastartovat stisknutím oranžové rukojeti se samočinnou spouští.

Kontrolní oranžové světlo ukazuje, že nahřívací proces probíhá. Požadovanou teplotu můžete nastavit kolečkem pro nastavení teploty. Nahřívání výměníku tepla může trvat až 4 minuty v závislosti na zvolené teplotě.



Stupnice nastavení teploty



Zvolte teplotu

## Nastavení teploty

Vaporizační teplota může kolísat až o +-3% ve srovnání s uvedenými hodnotami, což je způsobeno procesy zahřívání a ochlazování ve výměníku tepla.

Zvolte požadovanou teplotu nastavovacím tlačítkem bezpečného regulátoru teploty.



Generátor horkého vzduchu přístroje **PLENTY** je vybaven bezpečným regulátorem teploty. Po stisknutí rukojeti se samočinnou spouští se nahřívací proces ukončí, až přístroj dosáhne požadované teploty, nahřívání je pak vypnuto.

Pokud stisknete rukojeť, když **PLENTY** držíte při provozu v ruce, pak bude nastavená teplota automaticky udržována.

Jakmile se výměník teploty ochladí, nedojde už znovu k automatickému zahřívání. Proces ochlazování pokračuje, dokud znovu nestisknete oranžovou rukojeť se samočinnou spouští.

Jakmile zhasne kontrolní oranžové světlo, znamená to, že bylo dosaženo nastavené teploty a proces nahřívání výměníku tepla je dokončen. V momentě, kdy přístroj dosáhl nastavené teploty, může začít proces vaporizace.

Aktuální hodnotu teploty uvidíte na teploměru.

Pokud teplota během vaporizace klesne, je nezbytné znovu stisknout rukojeť se samočinnou spouští. Proces zahřívání se tak opět nastartuje.



Z technických důvodů není možné měřit teplotu v plnicí komoře v průběhu inhalačního procesu. Teploměr měří teplotu na výměníku tepla a na displeji vidíte referenční hodnoty teploty v plnicí komoře během inhalace.



Není možné rukojeť se samočinnou spouští jakýmkoliv způsobem zafixovat v aktivační pozici (závity, lepení). Výrobce v takovém případě nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené změnami nebo zafixováním rukojeti.




V případě, že dáváte přednost místo držení vaporizéru PLENTY jeho postavení, můžete jako oporu použít čisticí kartáč. Vložte dřevěnou rukojeť vedle kaučukové nohy generátoru, jako na obrázku.



Postavení vaporizéru

### Plnicí komora

Otočte víčko plnicí komory proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z plnicí komory.



Sejměte víčko plnicí komory s chladicí hadicí.

Sejměte víčko plnicí komory s chladicí hadicí a náustkem z plnicí komory.


Plnicí komoru je nezbytné vždy zcela naplnit pořádně rozmělněným nebo nadrceným rostlinným materiálem.



Vždy naplňujte plnicí komoru celou, až k vrchnímu okraji.




Vždy naplňujte plnicí komoru celou, až k vrchnímu okraji. Díky tomu se vaporizovaný materiál nebude posunovat, i když nebude generátor horkého vzduchu stále ve vzpřímené poloze. Kdyby k takovému pohybu došlo, bylo by nemožné docílit úspěšné vaporizace, jelikož by se horký vzduch mohl vaporizovanému materiálu jednoduše vyhnout.




## SPRÁVNĚ



**Zcela naplněná komora**  
Plnicí komora musí být vždy zcela naplněná, aby se vaporizovaný materiál nemohl přesunovat, ať už zdroj horkého vzduchu držíte v jakémkoliv poloze.




**Rovnoměrné proudění vzduchu přes vaporizovaný materiál**






## ŠPATNĚ





*Jen částečně naplněná komora*

Je-li plnicí komora jen částečně naplněná, pak může docházet k pohybu vaporizovaného materiálu. Horký vzduch pak prochází mimo vaporizovaný materiál a k žádné vaporizaci nedochází.




*Jen horký vzduch; žádná pára*



## SPRÁVNĚ correct



*Jen částečně naplněná komora s polštářkem na tekutiny umístěným na vrchní straně*



*Rovnoměrné proudění vzduchu přes vaporizovaný materiál*



Je-li plnicí komora nedostatečně naplněná, doporučujeme umístit polštářek na tekutiny, který je součástí balení, nad bylinky a pak na komoru našroubovat víčko s chladicí hadicí.

Zabráníte tak přesunu vaporizovaného materiálu i v případě, že komora není zcela naplněná. Zajistíte si tak efektivní vaporizaci.

Poté našroubujte víčko plnicí komory s hadicí zpět na plnicí komoru.



Nikdy nešroubujte černé víčko plnicí komory přímo na výměník tepla.

Na výměník tepla je možné našroubovat jen oranžovou plnicí komoru.

Pokud toto varování neuposlechnete, můžete zdeformovat víčko plnicí komory.



Dávejte pozor, aby nebyly sítka ucpaná rostlinným materiálem.

Optimálních výsledků dosáhnete čištěním sítok po každé vaporizaci přiloženým čistícím štětečkem.

### Použití

Našroubujte plnicí komoru s chladicí hadicí a náustkem na generátor horkého vzduchu a nahřejte ji. Vaporizační materiál a celá komora se tak předejde, aby pak vaporizační proces mohl snadno začít co nejdříve, až bude nahřívání dokončeno.



Pokud nestisknete rukojeť se samočinnou spouští po skončení nahřívacího procesu, pak se zdroj horkého vzduchu začne postupně ochlazovat, jakmile dosáhne nastavené teploty.

### Pozor! Horký povrch!



Po použití vaporizéru **PLENTY** se nedotýkejte žádné součásti plnicí komory, dokud se pořádně neochladí s výjimkou vroubkovaných součástí a rukojeti, která k tomuto účelu slouží.

Až generátor horkého vzduchu dosáhne požadované teploty (oranžové kontrolní světlo zhasne anebo teploměr ukazuje požadovanou teplotu), inhalační proces může začít.



Nahřívání zdroje horkého vzduchu přístroje **PLENTY**

Vložte si náustek mezi rty a zvolna a postupně inhalujte.

Je třeba mít na paměti, že intenzivnější (hustější) výpar znamená negativní ovlivnění chuti výparu.



Vysoká intenzita (či hustota) výparu může vést k podráždění dýchacích cest z důvodu přílišné koncentrace vůní a aroma.

V takovém případě byste měli snížit teplotu, aby se zmenšila intenzita výparu.

Vaporizér **PLENTY** je určený k použití vsedě.




Vdechujte jen polovinu objemu vzduchu, který jste schopni vdechnout. Zadržte dech na několik vteřin a zvolna vydechněte. Doporučujeme, abyste se vědomě soustředili na Vaše dýchání.

Po vaporizaci vypněte generátor horkého vzduchu přístroje **PLENTY**, odpojte kabel a dříve, než jej schováte, nechte jej vychladnout.

## Rozložení, čištění a opětovné složení vaporizéru

### Rozložení a opětovné složení vaporizační jednotky PLENTY



#### Vaporizační jednotka PLENTY

Před rozložením nechte vaporizační jednotku vychladnout.

Součástky plnicí komory včetně chladicí hadice a náustku je třeba čistit pravidelně, abyste zajistili správnou funkci přístroje a správnou chuť.

Z hygienických důvodů je třeba tyto součástky pořádně vyčistit, kdykoliv bude zařízení používat někdo jiný.

Při ručním čištění používejte papírový anebo bavlněným ubrousek. Používejte alkohol (etanol) na kovové součástky (buben plnicí komory, sítko, chladicí hadice) a přípravek na mytí nádobí a teplou vodu na součástky z umělé hmoty (kryt komory, náustek a trubice).



Ruční čištění alkoholem (min. 90 %) anebo přípravkem na mytí nádobí. Náhradní chladicí hadice je také možné zakoupit.

Vaporizační jednotku při čištění snadno rozložíte a opět složíte během několika vteřin. Náustek, plnicí komoru a víčko můžete čistit i v myčce.


Avšak sítko, náustek a trubice jsou příliš malé a tak by se mohly v myčce ztratit.



Nenamáchejte žádné plastové součásti do etanolu nebo alkoholu. Delší kontakt s etanolem či alkoholem může vést ke změně barvy a oslabení plastových součástek.

#### Jak rozebrat náustek

1. Vytáhněte náustek a trubici z chladicí hadice mírně točivým pohybem.
2. Vytáhněte náustek z trubice mírně točivým pohybem.



Vytáhněte koncovku z chladicí hadice

Znovu složíte v opačném pořadí.

Před složením součástek nechte všechny pořádně vyschnout.

### Rozložení víčka plnicí komory




Vytáhněte chladicí hadici z víčka plnicí komory mírně točivým pohybem a vyjměte z trubice chladicí hadici.



*Vytáhněte chladicí hadici z víčka plnicí komory*

Vytlačte vrchní sítko z víčka plnicí komory z vrchu s použitím (například) rukojeti přiloženého čistícího štětečku.



*Vytlačte vrchní sítko pomocí čistícího štětečku*

Znovu složíte v opačném pořadí.

Vrchní sítko je třeba opatrně vložit do drážky pro něj určené. Pokud tak neučiníte, může se stát, že malé rostlinné částičky se dostanou do chladicí hadice a mohou pak být vdechnuty.

### Čištění chladicí hadice

Umístěte chladicí hadici do sklenice a zcela ji ponořte do alkoholu (etanolu), zakryjte sklenici a nechte hadici přes noc ponořenou.

Tento proces opakujte, dokud nebude vnitřek chladicí hadice zcela čistý, pak důkladně propláchněte vodou.



Varování! Alkohol je hořlavý a snadno se vznítí.




Sady nových chladících hadic můžete objednat na [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com)

### Rozložení plnicí komory



Vytlačte buben plnicí komory směrem vzhůru z krytu plnicí komory



*Vytlačte buben plnicí komory*


Vytlačte spodní sítko směrem vzhůru z bubnu plnicí komory



*Vytlačte spodní sítko*

### Sestavení plnicí komory

Umístěte buben plnicí komory svrchu do krytu plnicí komory a obraťte jej tak, aby se rovné části po stranách bubnu nacházely v pozici pro ně určené uvnitř krytu plnicí komory. Zatlačte na buben, dokud nezapadne do krytu. Ujistěte se, že rovné strany bubnu jsou orientovány správným směrem, jak vidíte na obrázku.



*Buben plnicí komory, kryt plnicí komory, rovné boční strany*

Vložte sítko do plnicí komory z vrchní strany.

Víčko plnicí komory s chladicí hadicí a náustkem našroubujte na plnicí komoru.

### Technické parametry

**Napětí:** 220-240 V / 50-60 Hz nebo 100-120 V / 50-60 Hz.

Požadované napětí je popsáno na typovém štítku zdroje horkého vzduchu přístroje **PLENTY**.

Požadovaný příkon: 110 W

Vaporizační teplota: nastavitelná v rozmezí 130-202°C (266-396°F)

Váha: přibližně 0,7 kg

Bezpečnostní kategorie 1 (uzemněné)

Odpojte prosím síťový kabel, abyste přístroj odpojili ze sítě.  
Změna technických parametrů vyhrazena.

Výrobce  
Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Str. 1  
78532 Tuttlingen, Německo

#### Rozsah dodávky

01 01 P – 1 kus generátoru horkého vzduchu **PLENTY**  
01 02 P – 1 kus vaporizační jednotka (skládá se z náustku, chladicí hadice a plnicí komory)  
09 30 – 1 kus drtička na bylinky  
3 kusy – obyčejná síťka\*  
1 kus – polštářek na tekutiny\*  
1 kus – čistící štěteček\*  
1 kus – trubice (krátká)\*  
1 kus – trubice (dlouhá)\*  
1 kus – náustek\*  
1 kus – manuál\*  
\*dostupné pouze jako sada

#### Prohlášení o shodě CE

Zařízení vyhovují následujícím směrnici EHS:

- Směrnice o nízkém napětí 73/23/EWG
- Elektromagnetická kompatibilita 89/336/EWG

#### Záruka, závazek, opravárenský servis

##### Záruky a zajištění ze strany výrobce

Tyto záruky a zajištění se vztahují na všechny koncové uživatele („Zákazníky“ a každého jednotlivého „Zákazníka“), kteří si zakoupí výrobky („Výrobky“) prodávané společností Storz & Bickel GmbH & Co. KG („Společnost“).

##### Záruky a odpovědnost za vady

Společnost poskytuje záruku výhradně původnímu nabyvateli výrobku po dobu platnosti záruky (jak je definováno níže) a to na bezzávadnost materiálu a provedení pro běžné použití výrobku. Výrobek musí odpovídat oficiálně publikovanému popisu výrobku, který Společnost vydala. Bez ohledu na výše uvedené si Společnost vyhrazuje právo odchýlit se od publikovaného popisu výrobku v důsledku nejnovějších inovací a vylepšení funkčnosti a designu výrobků. Uvedená záruka platí s podmínkou správného uskladnění, přepravy a používání Výrobku a nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením a poškozením, včetně a nejen závad na sítích a podobných součástkách, které podléhají běžnému opotřebením.

Při dodávce zboží by Zákazník měl okamžitě zjistit, jestli Výrobek odpovídá popisu a nemá žádné viditelné závady. Zákazník by měl společnost okamžitě informovat psanou formou o neshodách či závadách na Výrobku a kontaktovat Společnost psanou formou a domluvit se na vrácení zboží eventuálně na opravě.

##### Záruka

Zákazník musí Společnosti oznámit psanou formou výskyt jakýchkoliv závad na Výrobku. Výhradní povinností Společnosti dle výše popsané záruky je opravit či napravit jakoukoliv takto zárukou zajištěnou závadu anebo vyměnit či nahradit Výrobek, za předpokladu že Zákazník Výrobek vrátí přímo do Společnosti či do jednoho z autorizovaných opravárenských center s kopií původní faktury a to na vlastní náklady.

Jakýkoliv opravený, upravený, vyměněný či nahrazený Výrobek bude podléhat záruce uvedené v části „**Záruky a odpovědnost za vady**“, po opravě, úpravě, výměně či náhradě. Pokud Společnost obdržela Zákazníkovu oznámení, ale žádné závady na Výrobku neshledala, bude to na Zákazníkovi, aby uhradil náklady, které Společnosti kvůli tomuto oznámení vznikly.

Záruční doba generátoru horkého vzduchu přístroje **PLENTY** začíná dnem, kdy byl Výrobek fyzicky dopraven k Zákazníkovi a platí po dobu třiceti šesti (36) měsíců.

Společnost neopravňuje žádnou osobu ani stranu přebírat nebo vytvářet pro ni jakýkoliv jiný závazek anebo odpovědnost za Výrobek s výjimkou zde uvedeného.

Veškeré žádosti a oznámení od zákazníků ze Spojených států amerických stran uplatnění záruky směřujte na adresu:

Storz & Bickel America, Inc.  
1078 60th Street, Suite A  
Oakland, CA 94608  
Tel.: 510-451-1553  
Fax: 510-451-2053  
e-mail: oakland@storz-bickel.com

Veškeré žádosti a oznámení od zákazníků z Kanady a všech ostatních zákazníků stran uplatnění záruky směřujte na adresu:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Strasse 1  
78532 Tuttlingen, Germany  
Tel.: +49-7461-969707-0  
Fax: +49-7461-969707-7  
e-mail: info@storz-bickel.com

Záruka popsaná v části „**Záruka a odpovědnost za vady**“ se stanovuje na namísto jakýchkoliv jiných záruk (ať už vyjádřených či předpokládaných), práv anebo podmínek a Zákazník bere na vědomí, že kromě takto omezené záruky je Výrobek poskytován „jak je“. Společnost výslovně odmítá, a to bez omezení, veškeré jiné záruky, vyjádřené či předpokládané, jakéhokoliv druhu včetně, a to bez omezení, předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, záruky proti porušení zákona a záruky vyplývající ze způsobu plnění smlouvy a způsobu obchodování.

### Odpovědnost

Správné zacházení s Výrobkem má být takové, jak je popsáno v manuálu. Uživatel přijímá plnou odpovědnost za nesprávné zacházení a použití Výrobku. Výrobek je určen k použití pouze s rostlinami, které jsou uvedené v našem manuálu.

Opravu Výrobku je možné provádět jen u nás nebo v autorizovaných opravárenských centrech.

Je možné použít jen původní součástky Storz & Bickel.

Nevyhovění podmínkám uvedených v popisu záruky v tomto manuálu zbavuje Společnost Storz & Bickel GmbH & Co. KG jakékoliv odpovědnosti za vady.

### Omezení odpovědnosti

Společnost není v žádném případě zodpovědná za nepřímou, nahodilou, trestní, zvláštní anebo vyplývající náhradu škody včetně, ale nejen, náhrady škody za ztrátu výdělku, příjmu, dobré vůle nebo použití, vzniklé Zákazníkovi anebo třetí straně ať už na základě smlouvy nebo občanskoprávní odpovědnosti, plné odpovědnosti, zákonem uložené nebo jiné, dokonce i v případě možného doporučení domáhání se takové náhrady škody.

Odpovědnost Společnosti za náhradu škody vyplývající z anebo ve spojitosti s touto smlouvou nesmí v žádném případě převýšit pořizovací cenu Výrobku. Vyjadřuje se souhlas a bere se na vědomí, že ustanovení



této smlouvy vymezuje rizika mezi Společností a Zákazníkem, že ceny stanovené Společností odráží toto vymezení rizika a bez tohoto vymezení a omezení odpovědnosti by Společnost tuto dohodu neuzavřela.

V jurisdikci, která omezuje rozsah nebo znemožňuje omezení nebo vyloučení náprav nebo náhrad škody anebo odpovědnosti, jako je odpovědnost za hrubou nedbalost anebo nesprávné chování anebo nepovoluje vyloučení předpokládaných záruk, omezení nebo vyloučení záruk, náprav, náhrady škody a odpovědnosti výše popsané jsou určeny k uplatnění v maximálním rozsahu povoleném daným zákonem. Zákazník může mít také jiná práva, která se liší v různých státech, zemích a jiných jurisdikcích.

### Oprava

Po uplynutí záruční doby či v případě jakýkoliv závad, které záruka nezastřešuje, Vám naše servisní oddělení opraví závady. Nejprve však Zákazníkovi sdělí odhadovanou cenu a obdrží platbu.

Informace obsažené v tomto manuálu se zakládají na zkušenostech a jsou aktuální a kompletní podle našich nejlepších znalostí a schopností v čase tisku. Storz & Bickel GmbH & Co. KG nepřebírá odpovědnost za chyby, opomenutí anebo nesprávnou interpretaci obsahu manuálu. Radíme uživatelům, aby při používání a provozování Výrobku dodržovali příslušné místní zákony, pravidla a nařízení a také uživatelům Výrobků doporučujeme, aby nezapomněli, že oni sami jsou plně zodpovědní za posouzení a zajištění vhodnosti Výrobku pro zamýšlené použití.

### Ochrana autorským právem

Je zakázáno reprodukovat jakoukoliv část tohoto dokumentu v jakékoliv formě (tiskem, kopírováním či jinými prostředky) anebo zpracovávat, duplikovat či uvádět do oběhu elektronicky bez předchozího písemného schválení společností Storz & Bickel GmbH & Co. KG.